



AGLOMERADOS  
**COTOPAXI**  
*Sembrando futuro*

ESCAÑA EL CÓDIGO QR PARA  
VISUALIZAR EJEMPLOS DE ACABADO



/AGLOMERADOS.COTOPAXI/



@AGLOMERADOSCOTOPAXI

WWW.COTOPAXI.COM.EC



AGLOMERADOS  
**COTOPAXI**  
*Sembrando futuro*

GUÍA DE  
TRABAJO

fibraplac | VETEADO

# GUÍA DE TRABAJO MDF VETEADO

## 1.- LIJADO SUPERFICIAL

Utilizar lija grano #360 para eliminar imperfecciones superficiales.

## 2.- SELLADO

Aplicar mano de sellador en el sentido de la veta. Rociar en ambas direcciones para alcanzar todo el poro del tablero.

Tiempo de secado: 30 minutos

## 3.- LIJADO

Lijar nuevamente con lija grano #400



## 4.- TINTURADO

Aplicar el tinte de preferencia.

Tiempo de secado: 30 minutos

(Se lo puede realizar también con pistola)



MOTA

## SI DESEA UN EFECTO **BICOLOR**

- 1 Aplicar una mano del tinte "A" el cuál será el color de la superficie. Dejar secar.
- 2 Aplicar una mano del tinte "B" el cuál será el color base del poro. Dejar secar.
- 3 Lijar a mano suavemente con lija #400

## 5.- LACADO

Después del tinturado, aplicar laca en la superficie del tablero para lograr el acabado que se desee (brillante/mate) Rociar en ambas direcciones para alcanzar todo el poro del tablero.

